⑩ 日 本 園 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

[®] 公開実用新案公報(U) 平3-122

®int. Cl. ⁵

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)1月7日

F 16 D 3/68

8917-3 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

😡考案の名称 たわみ軸継手

②実 頭 平1-59089

②出 額 平1(1989)5月24日

栗 林 定 友 ②考

東京都目黒区柿ノ木坂2丁目21番22号 株式会社ケイセブン 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号

勿出 願 人 弁理士 山下 穣平 何代 理 人

明細書

1. 考案の名称 たわみ軸継手

2. 実用新案登録請求の範囲

(1)原動軸端部と従動軸端部とが対向配置されており、これら2つの軸端部間にて2つのゴムブロックが並列に配置されており、各ゴムブロの両端部にはそれで和取付け部材が接合され高が設けにはそれでもはまた上記2つのゴムブロックの両端ののゴムブロックの両端のログロックの両端ののゴムブロックの両端ののブロックが上記原動軸端部のゴムブロックが出り他が出りがいるでは動軸端部のゴムブロック端部受け部材に着脱可能に取付けられていることを特徴とする、たりみ軸継手。



3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案はたわみ軸継手に関し、特に小型化が可能で大きな駆動力の伝達が可能で製造容易なたわみ軸継手に関する。

[従来の技術及び考案が解決しようとする課題]

各種回転力伝達機構において2つの軸の端部とうしが継手により接続される。この接続では、双方の軸が同一の回転中心を有する場合であっても、種々の原因で原動軸側と従動軸側とで軸偏即ち回転中心のなす角や軸偏心即ち回転中心のなす角や軸偏心即ち回転中心のなすることがあり、これに有効にはつっつ継手等が有効であり、偏角に対処するないである。

しかして、これらの継手は偏角及び偏心の一方には極めて有効であるが、双方に対し有効に対処

することができない。

更に、原動軸と従動軸とで軸方向の相対移動 (スラスト移動)が生ずる場合もあり、これにも 有効に対処できることが望ましい。

そこで、偏角及び偏心の双方に有効に対処でき 且つスラスト移動の可能な軸継手として可撓性部 材を用いたたわみ軸継手が利用される。

該たわみ軸継手としては、可撓性部材としてゴムを用いたものが例示されるが、この種の従来のたわみ軸継手においては、大駆動力伝達用のものは大型であり、また製造時の組立てが煩雑となるものが多かった。

そこで、本考案は、軸偏角及び軸偏心の双方に対し良好に対処でき且つスラスト移動が可能で、小型化が可能で、大きな駆動力伝達が可能で、製造が簡単な、改良されたたわみ軸継手を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段] 本考案によれば、上記の如き目的は、

により達成される。

[実施例]

以下、図面を参照しながら本考案の具体的実施例を説明する。

第1図は本考案によるたわみ軸継手の第1の実施例を示す分解斜視図であり、第2図はその組立 状態を示す斜視図であり、第3図はその断面図で ある。

原動軸端部2には従動軸側に突出せる2つのゴムブロック端部受け部材6 a , 6 b が回転中心2 に関し対称的に設けられており、同様に近め軸側に突出せる2つのが端部4には原動軸側に突出せる2つのが地端部4には原動軸側に突出せる2つのが地端部4には原動軸側に突出せる2つのがではいる。これのではがいる。これらの間に直方体がではいる。これらの間に直方体がでは近過しており、これらの間に直方体がでは近過しており、これらの間に直方体ができます。

プロック10aが配置されている。同様に、上記受け部材6bの機能面と受け部材8bの機能面と は対向して位置しており、これらの間に上記ゴム プロック10aと同等の直方体状ゴムブロック1 0bが配置されている。かくして、2つのゴムブロック10a,10bは平行に配置されている。

上記ゴムブロック10aの両端には取付け部材12a-1及び取付け部材12a-2が接着により接合されており、上記ゴムブロック10bの両端には取付け部材12b-1及び取付け部材12b-1及び取付け部材12b-1、12a-2はそれぞれと記受け部材6a,8aに対しボルトにより固定されている。

以上の様に、本実施例では可撓性部材としての ゴムブロックを2つしか用いていないので、該ゴ ムブロックとして十分大きい頑丈なものを用いる ことができ、全体として小型ではあるが、大きな 駆動力伝達が可能である。

以上の様な本実施例のたわみ軸継手は、第1図に示される様な構成部材を組立てることにより容易に製造される。即ち、両端に取付け部材を接合したゴムブロック10a,10bを用意し、取付け部材をボルトにより受け部材に固定すればよい。この様に、本実施例のたわみ軸継手は組立が極めて簡単であり、同様に部品交換作業も簡単である。

尚、本実施例では、原動軸本体部の回転中心と従動軸本体部の回転中心とが初期状態において偏心、偏角及び/またはスラスト移動をなしてずる場合には、先者を継手接続する場合には、先ずの端に取付け部材を接合したゴムブロック10a,10bの該取付け部材12a-1,12a-2,12b-1,12b-2を受け部材6a,6bてりりの該取付けがあるく仮止めし、続いり原動軸端部2及び従動軸端部4をそれぞれがにはより原動軸本体部及び従動軸本体部に固く

し、最後に上記取付け部材と受け部材とを固く固 定することにより、容易に接続を行なうことがで きる。

本実施例において、原動軸端部2が矢印方向に 回転すると、その回転力は受け部材6a,6bか 8a,2つ210a,10bを介して受け部3 8a,8bへと伝達され、かくして従動軸端3 が矢印方向に回転する。この際、ゴムブロック 10bの弾性力に基づき、上記の及び1 0a,10bの弾性力に基づき、上記の及び1 中心2つと従動軸回転中心4つとに偏かないの 中心10できる。また、この が生じても良好に対処できる。また、これが ずロックの弾性力に基づき、原動軸端の が生ックの弾性力に基づき、原動軸端の が出った。 が明明にある。

第4図は本考案によるたわみ軸継手の第2の実施例を示す分解斜視図であり、第5図はその組立状態を示す斜視図である。これらの図において、上記第1~3図におけると同様の部材には同一の符号が付されている。

本実施例は、ゴムブロック10a, 10bが円 筒形状であり、取付け部材12a-1, 12a2、 1 2 b - 1, 1 2 b - 2 がそれに応じた形状である点のみ、上記第 1 の実施例と異なる。

本実施例も上記第1の実施例と同様の効果を有する。

[考案の効果]

以上の様に、本考案のたわみ軸継手は、軸偏角及び軸偏心の双方に対し良好に対処でき且つスラスト移動が可能で、全体として小型でも大きな駆動力伝達が可能で、更に製造が簡単である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案によるたわみ軸継手の第1の実施例を示す分解斜視図であり、第2図はその組立状態を示す斜視図であり、第3図はその断面図である。

第4図は本考案によるたわみ軸継手の第2の実 施例を示す分解斜視図であり、第5図はその組立

状態を示す斜視図である。

2:原動軸端部、 2:原動軸回転中心、

4: 従動軸端部、 4: 従動軸回転中心、


6a, 6b, 8a, 8b:受け部材、

10a, 10b: ゴムブロック、


12a-1, 12a-2:取付け部材、


12b-1,12b-2:取付け部材。

第 1 図



第 2 図






236

実開 3-122 "


第 4 図



237

光開

第 5 図



238

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.